

9HLOLJKHLGLVQVWUXFWLHV

1/

7RHSDVVLQJVJHELHG

Het lijmpistool dient te worden toegepast voor de verwerking van smeltlijm in staafvorm (reglementaire toepassing). Andere toepassingen zijn niet toegestaan.

6WDQNRYYHUODVV

Bij de verwerking van smeltlijm kunnen dampen vrijkomen die stankoverlast kunnen veroorzaken. Zorg daarom voor voldoende ventilatie. Bij onjuist gebruik kan incidenteel irritatie van de slijmvliezen optreden. Bezoek in dat geval direct een arts!

\$DQZLMJLQJHQ YRRU YHLOLJ JHEUXLN

- Mondstuk en gesmolten lijm kunnen een temperatuur tot wel 200 °C bereiken. Draag daarom hittebestendige handschoenen als aanraking onvermijdelijk is.
- Houd brandbare of warmtegevoelige voorwerpen uit de buurt van het mondstuk.
- Het opgewarmde apparaat moet in de beugelstandaard worden geplaatst.
- Stel het apparaat niet bloot aan vochtigheid en vloeistoffen (ter voorkoming van elektrische schokken).
- Pas op voor druppels lijm tijdens het ondersteboven werken, om brandwonden bij personeel of schade aan andere voorwerpen te voorkomen.
- Verwijder voor elke ingreep aan het apparaat (onderhoud, reiniging) de netstekker.
- Verwijder na gebruik de netstekker. Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens het op te bergen.
- Verwijder direct de netstekker als u een beschadiging aan het apparaat of aan het netsnoer constateert. Laat het apparaat vervolgens door een electronicavakman controleren. Pas na een reparatie volgens de voorschriften mag het apparaat weer in gebruik worden genomen.
- Trek de oude lijm nooit uit het apparaat. Hierdoor kan het transportmechanisme beschadigen!
- Lijmresten in het smelthuis mogen nooit mechanisch (bijvoorbeeld met een schraapstaal of schroevendraaier) worden verwijderd. Hierbij kan de binnenbekleding van het smelthuis onherstelbaar worden beschadigd.

:VNDjyZNL GRW\FJ FH EHJSLHFJH V3VZD

= DNUHV JDVWRVRZDQLD

Pistoleto do klejenia służy do pracy z klejami w formie sztyftu (zastosowanie zgodne z przeznaczeniem). Każde inne zastosowanie jest niedozwolone.

:AGJLHODQLH JDSDFKX SUJ\NUHJR GOD SRZRQLHQLD
Kleje topliwe wydzielają opary, które mogą oddziaływać w przyspy sposób na ponowienie. Dlatego też należy zadbać o odpowiednie wietrzenie . W przypadku niewłaściwej pracy z klejem może dojść do podrażnienia błon śluzowych. W takiej sytuacji należy natychmiast zwrócić się do lekarza!

:VNDjyZNL GRW\FJ FH EHJSLHFJQHMHNVSORDWDFML

- Temperatura dyszy i stopionego kleju może wynosić 200°C. Należy koniecznie założyć rękawice chroniące przed wysoką temperaturą, jeżeli niezbędny jest bezpośredni kontakt z dyszą lub klejem.
- Z obszaru dyszy należy usunąć przedmioty łatwopalne lub wrażliwe na ciepło.
- Rozgrzany pistolet odstawiać na podstawkę.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią (ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym).
- Przy pracy z pistoletem nad głową należy zwracać uwagę na możliwość tworzenia się kropli kleju, co może spowodować poparzenie lub zniszczenie przedmiotów.
- Przed każdą ingerencją w urządzenie (utrzymanie w dobrym stanie, czyszczenie) koniecznie wyłączyć wtyczkę z gniazdka.
- Po każdym użytkowaniu urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Pistolet, przed odłożeniem go do magazynu, powinien całkowicie wystygnąć.
- W razie uszkodzenia pistoletu lub kabla sieciowego natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Następnie należy zlecić skontrolowanie urządzenia przez fachowca-elektryka. Pistolet może być dopuszczony do ponownej eksploatacji dopiero po prawidłowo wykonanej naprawie.
- Nie wyciągać sztyftu z pistoletu. Wskutek tego może zostać uszkodzony mechanizm posuwu.
- Nie usuwać na siłę resztek kleju z komory klejowej (na przykład skrobakiem lub śrubokrętem). W taki sposób może dojść do uszkodzenia wewnętrznej okładziny komory klejowej.

%HJSHpQRVWQt SRN\Q\

&=

2EODVW SRXâLWt

Lepicí pistole je určena ke zpracování tavných lepidel v tyčinkách. Každé jiné použití pistole je nepřipustné.

9JQLN YêSDU\$

Při aplikaci tavných lepidel vznikají páry, které mohou způsobit zápach. Dbejte proto dostatečného větrání. Při nesprávném zpracování mohou páry způsobit podráždění sliznice. V tomto případě vyhledejte ihned lékaře!

3RN\Q\ SUR EHJSHpQê SURYR]

- Tryska a roztavené tavné lepidlo mohou být až 200 °C horké. Používejte ochranné rukavice při dotyku se horkými součástkami.
- Odstraňte z blízkosti trysky všechny hořlavé a tepelně citlivé materiály.
- Rozehřátou pistolí odkládejte pouze na pomocný stojánek.
- Chraňte pistolí před vlhkostí a vodou. (Nebezpečí úrazu el. proudem).
- Pracujete-li v poloze s tryskou vzhůru, vždy myslete na možné ukápnutí lepidla. Vyhněte se popálení osob nebo pracovních objektů.
- Při každém zásahu na zařízení vždy odpojte pistolí z el. sítě.
- Po použití odpojte elektrický kabel a před uskladněním nechte pistolí vychladnout.
- V případě jakéhokoli poškození přístroje nebo síťového kabelu, ihned odpojte síťový kabel z el. zásuvky. Nechte si ihned zařízení přezkoušet odborníkem. Pistole smí být uvedena do provozu pouze po řádně provedené opravě.
- Nikdy nevytahujte staré lepidlo ze zařízení. Mohlo by dojít k poškození posuvného mechanismu!
- Zbytky lepidla v tavné komoře nesmějí být nikdy odstraňovány násilím (např. šroubovákem). Tímto může dojít k poškození vnitřního obložení tavné komory.

%LJWRQViJL HO tUiVRN

+8

\$ONDOPDjivL WHU•OHW

\$ UDJDVjWySLVjWRO\ U~G DODN~ IRUUY ROYDGPn UDJDVjWy UHGHOHWpVVjHU& KDVjQiodw %iUPLO\HQ Piv KDVjQio

6JJDJWHUKHOpV

A forróolvadék-ragasztók g zökét bocsátanak ki, amelyek szagterhelést okozhatnak. Ezért gondoskodjon megfelel szell zésr l. A nem megfelel feldolgozás bizonyos esetekben a nyálkahártyák irritációját okozhatja. Ebben az esetben azonnal forduljon orvoshoz!

\$ ELJWRQViJRV P&NjGpVUH YRQDWNrjy LQIRUPiFLyN

- A fűvóka és az megolvasztott ragasztó akár 200 °C-ra is felforrósodhat.
- Viseljen h véd keszty t, ha a velük való érintkezés elkerülhetetlen.
- Távolítsa el a fűvóka környékér l a gyűlékony vagy h re érzékeny tárgyakat.
- A felf tött pisztolyt az állványra kell helyezni.
- Védje a készüléket a vízt l és a nedvességt l (áramütés elleni védelem).
- Fej felett történ munkavégzéskor ügyeljen az esetleges csöpögésre, hogy elkerülje a személyzet vagy a munkatárgyak megégését.
- A készüléken végzett bármilyen beavatkozás (karbantartás, tisztítás) el tt húzza ki a hálózati dugót.
- Minden használat után húzza ki a készüléket a hálózatról. Tárolás el tt hagyja a készüléket teljesen kih lni.
- Ha bármilyen sérülést észlel a készüléken vagy a hálózati kábelen, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót. A készüléket azonnal ellen ríttesse egy szakképzett villanyszerel vel. A készüléket nem szabad újra üzembe helyezni, amíg a megfelel javítás meg nem történ.
- Soha ne húzza ki a kih lt ragasztórudat a készülékb l.
- Ez károsíthatja a belsejében lév továbbitó mechanizmust!
- Az olvasztókamrában lév ragasztómaradványokat soha nem szabad er vel (pl. kaparóval vagy csavarhúzóval) eltávolítani. Ez károsíthatja az olvasztókamra bels bélést (palástját).

